



EPOX PRIMER 2K



PËRSHKRIMI

EPOX-PRIMER 2K është Astar epoksid për dysHEME me bazë uji, 2-komponentësh, me një formulim të avancuar për përgatitjen dhe mbrojtjen e dysHEMEVE industriale dhe komerciale. Ka një përfundim estetik, të pastër transparent dhe rezistent ndaj larjeve të shpeshta. EPOX-PRIMER 2K ofron një shtresë të qëndrueshme, të forte, të pastër dhe miqësore me ambientin duke mbrojtur sipërfaqet kundër dëmtimeve mekanike, kimike dhe ndikimeve të tjera mjedisore. Ka një rezistencë të lartë ndaj solventeve alifatike, naftes, vajerave minerale, benzines apo detergjenteve. Rezistencë e lartë mekanike ndaj gërvishtjeve, dëmtimeve dhe abrazionit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Lloji: Astar epoksid për dysHEME me baze uji

Komponentet: 2 komponentë - A (Astari epoksid) B (Agjent ngurtësues)

Ngjyra: Transparente.

Raporti i përzierjes: 3kg (Komponenti A) ; 1kg (Komponenti B (3:1)

Hollimi: Produkti mund të hollohet me ujë deri në 50% të peshës totale të përzierjes ose e paholluar në rastet kur do përdoret si shtresë finale transparente.

Koha e tharjes: 8 orë (në 20°C dhe 65% lagështi relative) në prekje për doren e parë.

Viskoziteti: 70 KU (në 25°C)

Pesha Specifike: 1.2 gr/cm³

Hapja: 14-15 m²/kg (A+B+50% UJË)

pH: 8

Gloss (60°): Gloss

Rezistenca në ngjitje: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ (sipas ISO 4624)

Pershkueshmeria nga avujt e ujit: $SD \leq 5 \text{ m}$ (EN ISO 7783)

Paketimi: 4 KG (3 KG komp. A, 1 KG komp. B).

Rezistencë ndaj goditjeve dhe gërvishtjeve: Shumë e lartë.

Temperatura minimale e aplikimit: +10°C.

Temperatura maksimale e aplikimit: +30°C.



PËRGATITJA E SUPORTIT

Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e pastër, e thatë dhe pa pluhur, yndyrë ose mbetje të tjera që mund të ndikojnë në ngjitjen e bojës. Nëse suporti është shumë i lemuar sugjerohet që të zmerilohet me leter zmerile dhe me pas të pastrohet nga pluhurat e krijuar, në mënyrë që të krijohet një ngjitje sa më e mirë e astarit me suportin. Nëse është e nevojshme, pastroni sipërfaqen me një pastrues të përshtatshëm (tretesire acide 10%). Duhet të pastrohet me pas sipërfaqja mirë me ujë për të eliminuar mbetjet e tretesires acide. Nëse suporti ka defekte apo plasritje në dysheme, duhet të bëhet riparimi i tyre përpara aplikimit të astarit.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Shtoni komponentin B në komponentin A në raportin e dhënë dhe perzieni mirë tretesirën me një mikser me xhiro të uletë për rreth 5 minuta që të arrihet një masë homogjene. Pas perzierjes lereni tretesirën në qetësi për 5 minuta në mënyrë që të sigurohemi që ka nisur reaksioni i induksionit. Pas kohës së pritjes bëjmë hollimin me ujë të perzierjes, deri në 50%. Produkti është me pas i gatshëm për aplikim. Në rastet kur EPOX-PRIMER 2K përdoret si shtresë finale transparente bëhet një aplikim 2-3 duar ku dora e parë aplikohet e holluar 50% (si astar) ndërsa dora e dytë aplikohet e paholluar.

APLIKIMI

Përdorni një rrul, penel ose spatul për aplikimin e EPOX-PRIMER 2K. Sigurohuni që sipërfaqja e dyshemesë të jetë e pastër dhe e thatë para aplikimit. Për të arritur mbulimin maksimal, mund të aplikoni disa shtresa të holla, duke pritur tharjen e plote ndërmjet secilës shtrese.

KËSHILLA DHE MASA PARANDALUESE

- Mbani produktin larg fëmijëve.
- Mos e holloni perzierjen me solvent,
- Mos aplikoni në suporte të ndotura me vajra, pluhur apo papastërti
- Produkti duhet të perzihet i gjithi sic merret në raportin e dhënë për të shmangur gabimet në llogaritje që sjellin dhe mosfunksionim të tij .
- Përdorni mjete mbrojtëse si doreza dhe maska gjatë aplikimit për të shmangur kontaktin direkt me lëkurën apo nuhatjen e aromave.
- Mos e ekspozoni produktin e perzier kundrejt një burimi nxehtësie
- Mbrojeni produktin për të pakten 24 ore nga kontakti me ujin pas aplikimit.
- Ruajtja e produktit duhet të bëhet në një vend të freskët dhe të thatë, jo në nxehtësi ekstreme dhe larg dritës direkte të diellit.

PAS PËRZIERJES PËRDORENI PRODUKTIN BRENDË 50 MIN.

MOS APLIKONI NË TEMPERATURA NËN 10°C DHE MBI 30°C.

MBROJENI NGA NGRICAT